

F6 MultiTrack Field Recorder システムソフトウェア更新履歴

最新のシステムソフトウェアは下記ウェブサイトより無料でダウンロードすることができます。
<https://zoomcorp.com/>

Ver1.90

- ・ 2022年7月 下記の不具合修正版としてリリース
 1. 録音設定のモードがFloat(32bit)の場合、USBメニューのカードリーダーに入退場するとFaderの設定値が変わってしまう。
 2. 32 bit フロートWAVファイルを専用アプリF6 ControlのFinderで確認すると、録音フォーマットが「32kbps」と誤った表示となる。

Ver1.80

- ・ 2022年4月 下記の不具合修正版としてリリース
 1. Dualモードで録音した時、音飛びが発生してしまうことがある。
 2. Dualモードで録音した時、メタデータの一部が間違っている。

Ver1.70

- ・ 2021年5月 下記の不具合修正版としてリリース
 1. タイムコードのモード設定が“Ext”または“Ext Auto Rec”の場合、外部タイムコードの入力が無くなった時に1フレームずれて自走することがある。
 2. 内部処理で使用しているフィルターの低域特性を改善。

Ver1.60

- ・ 2020年10月 下記の不具合修正版としてリリース
 1. F6 ControlとBluetoothタイムコード同期デバイスが同時に接続できてしまう。

Ver1.50

- ・ 2020年5月 下記の不具合修正版としてリリース
 1. ライン出力から小さいレベルの音声を出力する時に、ノイズが乗ることがある。

Ver1.40

- ・ 2020年3月 下記の修正版としてリリース
 1. 部品変更に伴うファームウェアの修正。

Ver1.30

- ・ 2020年1月 不具合修正版としてリリース

Ver1.02

- ・ 2019年9月 マスプロダクション用としてリリース