

Rシリーズ

DAWの動作不具合と回避方法

2016年12月

Windows 10においてDAWソフトをご使用の際に以下のような不具合が発生する場合があります。

対象製品)

- ・ R8/R16/R24

不具合の例)

- ・ Rシリーズが認識されない（デバイスリストに表示されない）ことがある
- ・ デバイスリストからRシリーズのドライバを選択するとエラーが出ることもある
- ・ Rシリーズのサンプリングレート表示が不安定となることもある

この不具合はPCにFL Studio ASIOがインストールされている場合に発生します。

不具合に遭遇された場合は、下記の方法で回避する事が確認されていますので、お試しください。

・ FL Studio ASIOのみをアンインストールする

（FL Studioはアンインストールする必要はありません）

「スタートメニュー」 - 「設定」 - 「システム」 - 「アプリと機能」

FL Studio ASIOをクリックし、アンインストールを行う。

※FL Studio ASIOをアンインストールした場合、FL StudioにはR Series Driverをお使いください。