


F6 オーディオインターフェース機能

iOS/iPadOS デバイスで動作しない場合の解決法

2022年5月

F6 を iOS/iPadOS デバイスと接続した際、オーディオインターフェース機能が動作しないことがあります。Lightning to USB 3 カメラアダプタで接続し、Lightning to USB 3 カメラアダプタへ電源供給（ACアダプターやモバイルバッテリーなど）を行うことで動作するようになります。



本ドキュメントの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。

iOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

iPadOS は、Apple Inc. の商標または登録商標です。

文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。