

Mac OS 10.8.5に関する不具合と回避方法

UACシリーズ

2016年7月

Mac OS 10.8.5 以前の Mac にて UAC シリーズを使用した場合、スリープ復帰で音が出なくなる不具合が発生しております。

不具合に遭遇された場合は、最新の Mac OS にアップデートする事で回避する事が確認されていますので、お試しください。